

# Bona Parkett Polish Glänzend

## Technisches Merkblatt

**Bona Parkett Polish Glänzend** ist ein gebrauchsfertiges, wasserbasiertes Pflegemittel für versiegelte Holzböden. Es frischt die Lackoberfläche wieder auf und bietet einen erweiterten Schutz vor Verschleiß.

- Wasserbasiert und mit Polyurethanen verstärkt
- Einfach in der Anwendung
- Schnelle Trocknung
- Enthält natürliche Wachse

### Technische Daten

Basis:	Polyurethane
Glanzgrad:	Glänzend
Dosierung:	Gebrauchsfertig, nicht verdünnen
Trockenzeit ca.:	Staubtrocken: nach ca. 30 – 60 Min. Vorsichtig begehbar: nach ca. 2 Std.
Werkzeuge zum Verarbeiten	Bona Intensivpflegepad
Verbrauch:	ca. 50 m <sup>2</sup> /Liter
Reinigung:	Verarbeitungsmaterialien mit Wasser auswaschen. Angetrocknetes Material auf Werkzeugen kann nur noch mechanisch oder mit Aceton entfernt werden.
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Kennzeichnungspflicht:	Nicht Kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830
Lieferform:	1 L

*Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt*

### Vorbereitung

Entfernen Sie losen Schmutz und Verunreinigungen von Ihrem Boden. Den Boden anschließend mit dem Bona Parkettreiniger reinigen und gut abtrocknen lassen. Nicht anwenden auf gewachsten, geölt, oder geölt/gewachsten Oberflächen, da auf diesen keine ausreichende Haftung erzielt werden kann. Im Zweifelsfall vorher Testfläche anlegen um die Haftung und Verträglichkeit zu testen.

Gebinde vor Gebrauch ausreichend zu schütteln, und nur bei normalen Raumtemperaturen von 18 - 25 °C verarbeiten.

### Verarbeitung

1. Tragen Sie eine gleichmäßige dünne Schicht auf einen kleinen Teilbereich des Bodens auf und verteilen Sie das Material gleichmäßig mit einem angefeuchteten Bona Intensivpflegepad.
2. Abschnittsweise, und immer nass-in-nass in Richtung der Holzmaserung verarbeiten

Lassen Sie die Oberfläche mindestens 2 Stunden trocknen, bevor diese wieder begangen werden darf. In den ersten 12 Stunden nur vorsichtig beanspruchen, noch keine Möbel einstellen oder Teppiche auslegen.

Weitere Informationen unter [www.bona.com/de](http://www.bona.com/de)

